



# **RESUMEN TRIMESTRAL**

## **Periodo Julio-Septiembre 2020**

**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO**

Santo Domingo, República Dominicana  
Octubre 2020

**Informe de Avance**  
**3er TRIMESTRE Julio - Septiembre 2020**

**TIPO DE DOCUMENTO :** Informe trimestral Área técnica

**OBJETIVOS:**

- **EVALUACION VISUAL RAPIDA:** Basada en la inspección visual y recolección de informaciones de la edificación objeto de estudio utilizando como herramienta la planilla de inspección visual rápida FEMA 154-2015. Los resultados de la misma permiten indicar si la edificación requiere o no una evaluación detallada de la vulnerabilidad física de la estructura.
- **EVALUACION DETALLADA:** Consiste en la realización de un estudio técnico ingenieril que involucra la actualización de la información estructural de la edificación, estudios de laboratorio, pruebas en campo y un modelo matemático para el análisis estructural. Con los resultados de esta evaluación se determina si la edificación requiere o no un reforzamiento estructural que mejore su respuesta ante un evento sísmico esperado.

**I. RESUMEN EVALUACIONES EJECUTADA EN EL 3ER TRIMESTRE.**

TABLA RESUMEN		
3er TRIMESTRE Julio-Septiembre 2020		
ACTIVIDAD	Programación Física Programada	Programación física Ejecutadas
Evaluación Visual Rápida	14	20
Evaluación Detallada	0	1

**II. RELACIÓN DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS.**

**a) EVALUACIONES VISUALES RÁPIDAS (EVR).**

- 1) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica de la **Oficina Nacional De Meteorología (ONAMET).**
- 2) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica de la **Caja De Obreros para Obreros y Monte de Piedad.**
- 3) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica del **Liceo Secundario Monseñor Francisco Panal Ramírez.**
- 4) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica del **Instituto Nacional de la Vivienda (INVI).**
- 5) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica de la **Escuela Básica Pontón.**
- 6) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica de **Radio Santa María.**
- 7) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica del **Edificio perteneciente a la Vivienda unifamiliar ubicada en el residencial Jimenoa.**
- 8) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica de la **Fábrica de Café en Paradero.**
- 9) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica del **Centro Educativo San Luis Gonzaga.**


- 10) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica del **Centro Educativo Sabaneta (Juan Ricardo Cruz).**
- 11) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica del **Centro Educativo Nicanor Ramírez.**
- 12) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica del **Centro Educativo Rancho Viejo.**
- 13) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica del **Centro De Desarrollo Integral Teodora Castro (CEDITEC).**
- 14) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica del **Centro Educativo Cruce De Barranca.**
- 15) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica del **Edificio Residencial En Cuesta Brava.**
- 16) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica de la **Evaluación de Patologías en el Residencial Andrea I, Producto de la Excavación realizada en Construcción Colindante.**
- 17) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica del **Residencial Jardines Del Metro.**
- 18) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica del **Edificio Perteneciente al Hogar Geriátrico Sor María De Josefa.**
- 19) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica de la **Administradora de Subsidios Sociales (ADESS).**
- 20) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica del **Edificio Residencial en la Urbanización Colinas del Arroyo.**

**b) RELACIÓN DE EVALUACIONES DETALLADAS.**

En este trimestre no se planifico realizar evaluaciones detalladas, no obstante se realizó la evaluación detallada de una edificación.

- 1) Evaluación Detallada de la Vulnerabilidad Sísmica Estructural del **Centro De Desarrollo Integral Teodora Castro (CEDITEC).**

Atentamente,

  
Departamento de Planificación y Desarrollo



1) Evaluation of the existing situation of the educational system of the country.

2) Evaluation of the existing situation of the educational system of the country.

3) Evaluation of the existing situation of the educational system of the country.

4) Evaluation of the existing situation of the educational system of the country.

5) Evaluation of the existing situation of the educational system of the country.

6) Evaluation of the existing situation of the educational system of the country.

7) Evaluation of the existing situation of the educational system of the country.

8) Evaluation of the existing situation of the educational system of the country.

9) Evaluation of the existing situation of the educational system of the country.

10) Evaluation of the existing situation of the educational system of the country.

RELACION DE EVALUACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

En este informe se presenta el resultado de la evaluación realizada para obtener información sobre el estado actual del sistema educativo.

1) Evaluación de la situación actual del sistema educativo del Centro de Estudios de la Teoría de la Educación (CETEC).



Departamento de Educación y Formación Técnica