



RESUMEN TRIMESTRAL

Periodo Octubre-Diciembre 2020

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Santo Domingo, República Dominicana
Enero 2021

Informe de Avance		
4to TRIMESTRE Octubre - Diciembre 2020		
TIPO DE DOCUMENTO :	Informe trimestral Área técnica	
OBJETIVOS:		
<ul style="list-style-type: none"> • EVALUACION VISUAL RAPIDA: Basada en la inspección visual y recolección de informaciones de la edificación objeto de estudio utilizando como herramienta la planilla de inspección visual rápida FEMA 154-2015. Los resultados de la misma permiten indicar si la edificación requiere o no una evaluación detallada de la vulnerabilidad física de la estructura. • EVALUACION DETALLADA: Consiste en la realización de un estudio técnico ingenieril que involucra la actualización de la información estructural de la edificación, estudios de laboratorio, pruebas en campo y un modelo matemático para el análisis estructural. Con los resultados de esta evaluación se determina si la edificación requiere o no un reforzamiento estructural que mejore su respuesta ante un evento sísmico esperado. 		
I. RESUMEN EVALUACIONES EJECUTADAS EN EL 4TO TRIMESTRE.		
TABLA RESUMEN		
4to TRIMESTRE Octubre-Diciembre 2020		
ACTIVIDAD	Programación Física Programada	Programación física Ejecutadas
Evaluación Visual Rápida	14	14
Evaluación Detallada	1	1
II. RELACIÓN DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS.		
a) EVALUACIONES VISUALES RÁPIDAS (EVR).		
<ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica del Banco Agrícola de la República Dominicana. 2) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica del Colegio Saint George. 3) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica del Cuerpo de Seguridad Presidencial. 4) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica de la Escuela Primaria Ernesto Concepción Luciano. 5) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica del Escuadrón de Transporte Aéreo y de Combate. 6) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica de los Talleres del Cuerpo de Seguridad presidencial. 7) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica de las Oficina Gubernamentales y Gimnasio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 8) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica de la Cooperativa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 		

- 9) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica del **Club Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)**.
- 10) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica de las **Oficinas de Transportación y Taller de Reparaciones del MOPC**
- 11) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica de las **Oficinas Mantenimiento de Puentes y Caminos vecinales del (MOPC)**.
- 12) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica del **Edificio Principal, Oficinas, recepción y otros del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)**.
- 13) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica de la **Dirección Gral. de Edificaciones y comedor en el Depto. de Diseño de Edificaciones Escolares del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)**.
- 14) Evaluación Visual Rápida (EVR), de la Vulnerabilidad Sísmica del **Edificio de oficinas Bloque A y B del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)**.

b) RELACIÓN DE EVALUACIONES DETALLADAS.

- 1) Evaluación Detallada de la Vulnerabilidad Sísmica Estructural del **Centro De Desarrollo Integral Teodora Castro (CEDITEC)**.

Atentamente,


Departamento de Planificación y Desarrollo

