



Presidencia de la República Dominicana

2018

INFORME



INFORME DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES REALIZADOS JULIO-SEPTIEMBRE 2018

*Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad
de Infraestructura y Edificaciones
ONESVIE*



ARQ. Franklin De Jesús Labour Feliz
Director General de la ONESVIE



**Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad
de Infraestructura y Edificaciones
ONESVIE**

Misión

Minimizar el riesgo sísmico de las edificaciones e infraestructuras públicas y privadas del país, y proteger a los Ciudadanos y al patrimonio físico que le sirve de sostén mediante procedimientos técnicos y educativos.

Visión.

- Evaluar la capacidad sísmica de las edificaciones e infraestructura existentes, elaborar diagnósticos y propuestas de reforzamiento o de demolición, y procurar que estas se ejecuten.
- Asesorar a las diferentes instituciones públicas y privadas del país que están involucradas en el diseño y construcción de obras de ingeniería civil en los asuntos relativos a la evaluación y mitigación del riesgo sísmico.
- Colaborar con la Comisión Nacional de Emergencias en la toma de decisiones respecto a la seguridad y el uso de las edificaciones afectadas después de un evento sísmico importante.
- Colaborar con la actualización y difusión del reglamento sísmico de la República Dominicana.



INTRODUCCION

Actividades realizadas alineadas a nuestros ejes estratégicos en el periodo Julio - Septiembre del año 2018, en el mismo se incluye los cursos y talleres en los que se participó, así como los organizados por la institución.

INFORMES Y ACTIVIDADES EN EL PERIODO

INSPECCIONES VISUALES RAPIDAS

EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA (EVR) DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA BÁSICA PUNTA DE GARZA.

EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA (EVR) DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL (LAVECEN)

EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA (EVR) DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA FORTALEZA GENERAL DE DIVISION FERNANDO VALERIO E.R.D. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, R.D.

EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA (EVR) DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA CENTRO EDUCATIVO MARÍA AUXILIADORA

EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA (EVR) DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LA “CONGREGACION ANGELES CUSTODIOS” (HOGARES – RESIDENCIA)

EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA (EVR) DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO QUE ALOJA AL MINISTERIO DE HACIENDA.

EVALUACIÓN VISUAL RÁPIDA (EVR) DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO OPTI-EXPRESS.

EVALUACIONES DETALLADAS

- ANÁLISIS Y REEVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y PROPUESTA DE REFORZAMIENTO DEL MUSEO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA.
- EVALUACION DEL PROYECTO EDIFICIO DE AUDIO VISUALES DE FUNGLODE

PROYECTO DE INVESTIGACION

- LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE LAS TRES EDIFICACIONES A ESTUDIAR DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVO-FUNCIONALES DE LA GESTIÓN DE RIESGO ANTE DESASTRES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.



ACTIVIDADES TECNICAS

- PARTICIPACION EN COMITE REGIONAL DE CENTROS DE SALUD, EN LOS SUBCOMITE DE ESTRUCTURAS Y EN LA NO ESTRUCTURAL Y ARQUITECTONICA.
- ACOMPAÑAMIENTO A DELEGACIÓN CHILENA.
- PARTICIPACION EN CONGRESO DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
- REVISION Y COMENTARIOS PROYECTO NUEVO DOMINGO SAVIO
- DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIONES DE LOS DAÑOS OBSERVADOS EN EL HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI.
- COORDINACION DEL NODO ALIMENTADOR DEL SISTEMA INTEGRADO NACIONAL DE INFORMACION (SINI).
- ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCION DEL DIGAR EN LA VISITA DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO DE OVIEDO.
- RECORRIDO E INSPECCION DE EDIFICACIONES AFECTADAS DURANTE EL EVENTO SISMICO OCURRIDO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

